

## Safety Alert 5: Putoamistapaturma

### Tapaturman kuvaus

- Työntekijä oli menossa tekemään huoltotyötä (verkon pulttien kiristys).
- Kulkureittinä kohteelle hän käytti viereistä, vaakatasossa olevaa hihnakuljetinta, jonka päälle hän päätti kiivetä a-tikkailla. Asetettuaan tikkaat kuljettimen suuntaisesti, vahingoittunut kiipesi niitä ylös ja ollessaan siirtymässä tikkailta kuljettimen päälle, ne lipesivät alta ja hän putosi 2,3 metriä. Putoamisen seurauksena olkapää meni sijoiltaan ja niskanikamaan tuli hiusmurtuma.
- Tapahtuman syyt: Tikkaista puuttui alalevike, jonka tarkoitus on estää tikkaiden kaatuminen. Tikkaat oli asetettu väärin, josta kaatuminen aiheutui. Tikkaita ei oltu kiinnitetty mitenkään.

### Korjaavat toimenpiteet

- Uusitaan tikaskalusto alalevikeelliseksi, tai päivitetään vanhat sellaisiksi.
- Etsitään ratkaisuja tikkaiden yläpään kiinnittämiseksi.
- Arvioidaan uudelleen mahdollisuudet henkilönostimien käyttöön työmailla.
- Käsitellään tapaturma kaikissa toimipisteissä, joissa vastaava tilanne voisi tapahtua; on erittäin tärkeää, että työntekijätkin ymmärtävät oman vastuunsa työturvallisuudesta. Viiden sekunnin miettiminen olisi todennäköisesti estänyt tapaturman.



Tapatumapaikka ja a-tikkaat



Vahingoittuneen putoamiskohta