

Safety Alert 6: Putoamistapaturma

Tapaturman kuvaus

- Betoniauton kuljettaja oli auton betonisäiliön hoitotasolla pitämässä betonipumpun letkusta kiinni, kun pumppari pumppasi betonipumpun peräkonttia tyhjäksi betoniauton säiliöön.
- Pumppuautonkuljettaja ei huomannut ajoissa pumpunperän tyhjenemistä, linjastoon pääsi ilmaa ja letku heilahti. Letkun äkillisen heilahtamisen takia betoniauton kuljettaja menetti tasapainonsa ja putosi hoitotasolta noin 2,5 metrin korkeudesta maahan oikealle kyljelleen.
- Henkilö ei menettänyt tajuntaansa putoamisen seurauksena, mutta oli erittäin sekava. Henkilö toimitettiin sairaalaan ambulanssilla. Tutkimuksissa selvisi oikean käden murtuneen sekä päässä olevan sisäinen verenvuoto. Pään sisäinen verenvuoto ei vaatinut leikkausta.
- Vahingoittuneella henkilöllä oli tapahtumahetkellä käytössä kaikki henkilökohtaiset suojavarusteet. Kypärä leukahihnalla varustettuna pysyi päässä ja todennäköisesti pelasti vakavammalta päävammalta.

Korjaavat toimenpiteet

- Tapahtuma käydään läpi pienryhmissä kaikissa yksiköissä, joissa vastaava tilanne on mahdollinen. Tapaturmasta tiedotetaan koko yritystä.
- Tarkastetaan betoniautojen säiliöiden hoitotasot, kaiteiden korkeudet mitataan ja tarvittaessa korotetaan. Myös muun kaluston hoitotasot tulee tarkastaa ja ryhtyä toimenpiteisiin tarvittaessa.
- Hoitotasoihin asennetaan jousipalautteiset portit portaiden kohdalle tai ohjeistetaan ja vaaditaan käyttämään putoamissuojaimia, mikäli porttia ei ole.



Kuljettaja tippui hoitotasolta maahan oikealle kyljelleen, taso on noin 2,5 metrin korkeudella.



Säiliön hoitotaso



Kuljettajan kypärästä suojavisiiri on haljennut sekä muutamia naarmuja.