

## Safety Alert 7: Valuastian nostokorvakkeen pettäminen

### Tapaturman kuvaus

- Valukuoppaa nosturilla siirrettäessä kuupan nostokorvake petti ja kuppa putosi lattialle.
- Henkilövahinkoja ei sattunut, mutta syntyi vakava vaaratilanne, koska työntekijöitä työskenteli kuupan putoamiskohdan lähellä.
- Kuupan nostokorvaketta oli hitsattu jo aiemmin, eikä kuoppa oltu tarkastettu hitsauksen jälkeen.

### Yleisiä huomioita

- Tehtailla on käytössä jonkin verran nostoapuvälineitä, nostoastioita, jäteastioita jne, joita ei ole virallisesti tarkastettu tai niihin on tehty muutoksia tai korjaushitsattu ilman, että niitä on tarkastettu uudelleen. Tällaiset nostoapuvälineet muodostavat aina riskin, että apuväline ei kestäkään taakkaa.

### Korjaavat toimenpiteet

- Kaikki tehtaalla käytössä olevat nostoapuvälineet tarkastetaan.
- Leimaamattomat, korjaushitsatut ja leimaamisen jälkeen muutetut nostoapuvälineet poistetaan välittömästi käytöstä.
- Em. Nostoapuvälineet joko hävitetään tai korjataan valmistajan ohjeiden mukaan asianmukaisiksi ja tarkistutetaan ja leimataan.



Lattialle pudonnut valukuoppa.



Valukuupan katkennut nostokorvake.