

Safety Alert 10: Sirkkelin puhdistaminen

Tapaturman kuvaus

- Työntekijä oli ryhtynyt puhdistamaan kaappasirkkelin teräuraa puukolla sirkkelin takaa. Sirkkeli oli käynnissä.
- Työntekijä oli käynnistänyt sirkkelin, jotta oli saanut puruimurin käynnistymään. Samalla sirkkelin teräsuoja oli auennut ja pyörivä terä osunut työntekijää sormiin.

Korjaavat toimenpiteet

- Kaikki työkoneet on aina irrotettava käyttövoimasta, kun häiriöitä puretaan tai konetta huolletaan.



Sirkkelin teräuran puhdistus



Työntekijä oli horjahtanut, jolloin teräsuoja avautui ja pyörivä terä osui työntekijän sormiin.