

Safety Alert 2: Lekatapaturma

Tapaturman kuvaus

- Muurikiviä lekalla halkaistaessa lekasta irtosi iskun seurauksena metallisirpale, joka sinkosi työntekijän oikean reiden yläosaan läpäisten työvaatetuksen.
- Metallisirpale tunkeutui työntekijän reiteen noin 3 cm syvyyteen ja aiheutti kolmen päivän sairauspoissaolon.
- Pahimmillaan sirpale olisi voinut osua esimerkiksi kaula- tai reisivaltimoon.

Korjaavat toimenpiteet

- Ensisijainen toimenpide on halkaisulaiteinvestoinnin toteuttaminen.
- Ennen investoinnin toteutumista tehostetaan välittömästi suojavaatetusta.
 - Entistä paksummat suojaesiliinat.
 - Kasvovisiirin lisäksi käytetään myös umpinaisia suojalaseja (tyyppi laskettelulasit).
 - Kaulan alueen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, esim. jääkiekkoilijan kaulasuojalla.
- Lekasta poistetaan muokkaantuneet reunat säännöllisesti.



Leka, josta irronnut metallikappale.